




## RECOMENDACION DE SEGURIDAD LSSTsrec#001



Mayo 2019

CONTROL DEL DESGASTE DE NEUMATICOS

# Revisa periódicamente el desgaste de los neumáticos

Una manera rápida de saber si se ha alcanzado esa profundidad mínima es fijarse en los indicadores de desgaste TWI (Tread Wear Indicator) que incorporan todos los neumáticos en su banda de rodado.

### Desgaste de Neumáticos

Se debe revisar regularmente la presión de los neumáticos. El desgaste irregular de los neumáticos se puede deber a problemas de alineamiento, amortiguación o que no tienen la presión adecuada. Se recomienda que el desgaste no sea mayor a 3 mm aun cuando la norma exige un mínimo de 1,6 mm, esta medida es la que indican los TWI de los neumáticos

Echa un vistazo periódicamente a tus neumáticos y asegúrate de que se encuentren en perfecto estado, sin bultos, sin pellizcos, sin desgastes desiguales en su banda de rodadura (lo cual podría indicar desajustes en el alineado de dirección) y sobretodo busca los indicadores TWI y asegúrate de no haber sobrepasado la profundidad mínima legal

